

- Commune d'Avanne-Aveney -

Alerte aux crues du Doubs - Tableau synthétique

Cote à Besançon	Situation générale	Conséquences		Mesures à prendre à Avanne-Aveney
		Voirie	Infrastructures	
< 4,20 m	Normale			
4,20 m	Alerte Préfecture			Panneaux de signalisation fixes Grande Rue dépliés Système continu d'annonce des cotes du Doubs par affichage en fonctionnement (Mairie, Grande Rue, panneau d'affichage Aveney) + site internet
4,50 m			Cour du Moulin partiellement couverte	
4,80 m		Route d'Avanne à Velotte et rue du Passage partiellement couvertes		Prévenir les occupants des trois maison vers Velotte
5,00 m			Les trois dernières maisons rue de Velotte isolées	Surveillance de la Furieuse avant installation de la passerelle Panneaux de signalisation fixes au carrefour du stade et à la sortie de Rancenay dépliés
5,50 m		Début de débordement de la Furieuse		Passerelle sur la Furieuse en service et barrières en place
6,00 m	Cote octobre 1999	Grande rue coupée au niveau de la Furieuse Route d'Avanne à Rancenay couverte mais praticable	Cour du Moulin inondée, fonctionnement perturbé et évacuation des camions	Panneaux de signalisation fixes route de Rancenay dépliés Accès à la Z.A. de la Goulotte par le Vallon
6,30m	Cote août 2007			
6,40 m	Cote décembre 1995	Route d'Avanne à Rancenay infranchissable Route de Beure inondée (équarissage)	Au Moulin, bureaux inondés	Panneaux de signalisation fixes route de Beure dépliés (équarissage)

6,54 m 6,57 m 6,63 m	Cote mai 1988 Cote mars 2001 Cote novembre 2002			
7,00 m	SUPER ALERTE	Grande Rue bloquée en totalité	Z.A. de la Goulotte inondée Arrêt du fonctionnement du Moulin	Mise en place des panneaux mobiles en face de l'église ("Route barrée - inondations")
7,06 m	Cote 24 février 1970 Cote février 1999			
7,55 m	Cote 26 février 1957 Cote mai 1983			
7,77 m	Cote 16 février 1990			
9,50 m	Cote 12 janvier 1910			

Infos crues : 03 81 25 10 33 ou 3615 INFOCRUES

Mise à jour du 04/12/2007